

## フルオロカーボン回収装置「RM300」の無償部品交換実施について

BBK テクノロジーズ株式会社（代表取締役社長：森 善治）は、2011年10月から2015年2月までに販売した中国浙江飛越机电有限公司（VALUE 飛越）製のフルオロカーボン回収装置「RM300」の製品に、先頃、発煙・発火に至る事故が発生したことを受けて、今後の事故防止のために市場対応を行ないます。なお、人的被害には至っておりません。

対象製品をお持ちのお客様には、ご使用を中止していただくようお願いするとともに、一部々品を無償で交換させていただきます。

お客様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 対象製品

品 名：フルオロカーボン回収装置


型 式：RM300（2015年1月から販売している現行機種 RM300 シリアル番号 B15020001 以降は対象外です）

販売期間：2011年10月から2015年2月頃

製造番号：シリアル番号 **B11070003～B14070048**

製造番号の確認方法： 対象機種外観

本体右側面



### 2. 発生事象と原因

- (1) 2025年1月27日に所轄の消防署から、東京都大田区においてフルオロカーボン回収装置 RM300 の焼損の情報が入りました。早急に消防当局の立会いの下で現品の確認と原因の究明を行うべきところですが、まずは市場対応を最優先に考え、メーカーへ問い合わせた結果、内蔵部品のコンデンサーの一つが焼損した可能性が高いとの回答がありました。
- (2) メーカーからの報告では当時搭載されたコンデンサー容量の仕様が75ufで寿命が約3000時間とされており、製造開始から約13年6ヶ月が経過したことで、経年劣化による不具合と推測されます。
- (3) 弊社は今後の事故防止のため、該当する製造番号について無償部品交換の実施を決定いたしました。

### 3. お客様への対応

対象製品をお持ちのお客様には、ご使用を中止していただき、以下の電話または会社アドレスもしくはご購入店にご連絡をお願いします。

お問合わせ：電話 **03-3556-2414**（受付時間：AM8:30～PM5:30 土日・祝日を除く）

Email **info@bbk.co.jp**